


**1. Dados do Cliente:****Contrato:** MCA451**Unidade:** CA451**Nome do Ed.:** CONDOMINIO DO BLOCO D DA  
SQS 114**Endereço:** .. SQS 114 BLOCO D 0 ASA SUL - BRASILIA - DF -  
70377040**2. Serviço Prestado:****Atendimento a chamado:** Elevador**Defeito:** 2506 - Freio (bobina/lona/sapata) (97)**Falha:** 5 - Defeito (5)**Fechamento:** Reparado**Descrição do serviço executado / a executar:**

Verificar freio do elevador social A


**Situação do Equipamento:** Carro Parado**Descrição do serviço executado / a executar:**

Verificar freio do elevador social A

**Situação do Equipamento:** Em Funcionamento**3. Executado por:****Nome:** MARCOS ANTONIO ALVES DA SILVA**Chapa:** 750730**Data:** 04/05/2026**4. Visto do Cliente ou Representante:****Comentários do cliente:****Nome:** Elias Mendonça**Data:** 04/05/2026**e-mail:** condominio.sqs114d@gmail.com

04/05/2026 17:16:37  
S 15° 49' 38,2724" W 47° 35' 9,4742"

Assinatura do Cliente



04/05/2026 17:15:06  
S 15° 49' 39,0622" W 47° 35' 9,8227"

Assinatura OTIS